

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
भ.नि.वि., पटना पश्चिम भवन प्रमंडल, दानापुर, पटना
(शास्त्रीनगर, समुदायिक भवन, पटना-23)

पत्रांक 1267 /

दिनांक 29/3/2019 /

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
पटना पश्चिम भवन प्रमंडल,
दानापुर, पटना।

सेवा में,

Indirapuram
Public School Girls
Danapur Khagaul Road urja nagar, R.K Puram Patna


विषय:-

Indirapuram Public School Girls Danapur Khagaul Road urja nagar, R.K Puram Patna
का भौतिक प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में उक्त विद्यालय सामान्य परिस्थिति में है। भवन का ठोसता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। उक्त भवन दानापुर, खगौल, पटना में निर्मित है, पठन-पाठन के योग्य पाया गया।

विश्वासभाजन


कार्यपालक अभियंता
पटना पश्चिम भवन प्रमंडल,
दानापुर, पटना।