

पत्रांक..428.../
कार्यालय, अग्निशामालय पदाधिकारी, पटना।
दिनांक 23.08.2020

ANNEXURE 11a

प्रेषक,

अग्निशामालय पदाधिकारी,
पटना।

सेवा में,

प्राचार्य,
Indrapuram Public School Girls,
Urjanagar, R.K. Puram, Danapur,
Khagaul Road Patna-801105.

प्रसंग:- आपका पत्रांक 00 दिनांक 22.08.2020 के आलोक में।

विषय :- स्कूल में अधिष्ठापित किये गये अग्निशामन यंत्रों/व्यवस्थाओं को गिरीक्षण
प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक अनुरोध पत्र के आलोक Indrapuram Public School Girls,
Urjanagar, R.K. Puram, Danapur, Khagaul Road Patna-801105 में पूर्व से संस्थापित किये गये
अग्निशामन यंत्रों/व्यवस्थाओं को निरीक्षण किया गया जिसका विवरणी इस प्रकार है:-

1. टेरेसा टैंक की क्षमता 10,000 ली० की है जिसमें डाउन कमर सिस्टम लगा है, जो सक्रिय है।
2. प्रत्येक फ्लोर पर होज कैबिनेट एवं होज रील लगा हुआ पाया गया जो क्रियाशील अवस्था में है।
3. प्रत्येक फ्लोर पर मैनुअल फायर अलार्म एवं पी०ए० सिस्टम चालू अवस्था में पाया गया।
4. स्कूल में अग्नि निवारण हेतु उचित मानक का प्रयाप्त मात्रा में ए०बी०सी० एवं सी०ओ०डु० टाईप फायर एरिटरगूसर लगाया गया है, जो सक्रिय अवस्था में है।
5. स्कूल में सीयामिज कनेक्शन, यार्ड हाईड्रेंट लगा हुआ पाया गया जो क्रियाशील अवस्था में है।
6. प्रत्येक फ्लोर पर इमरजेन्सी लाईट पाया गया।
7. स्मोक डिटेक्टर चालू एवं क्रियाशील अवस्था में पाया गया।
8. स्कूल में कार्यरत सभी कर्मी अग्निशामन व्यवस्था से अवगत है, तथा उपयोग करने की भी जानकारी प्राप्त है।
9. स्कूल भवन में की गई विद्युत वायरिंग कवरयुक्त है तथा विद्युत पैनल बोर्ड के समीप सही मानक का एस्टीम्यूसर रखा गया है जो सक्रिय अवस्था में है।
10. कार्यालय, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर कक्ष, एवं पुस्तकालय में सही मानक का एस्टीम्यूसर लगाया है जो क्रियाशील अवस्था में है।
11. स्कूल भवन में प्रयाप्त संख्या में सिढ़ी एवं दरवाजा बना है, जो आपात समय में सहायक शिद्ध हो सकता है एवं सुरक्षा कारणों से भी उत्तम है।

स्कूल भवन में संस्थापित किये गए एक्टिव एवं पैसिव अग्निशामन व्यवस्थाएँ सतोष जनक है।
एस्टीम्यूसर का संधारण आई०एस० 2190/1992 के अनुसार करेंगे। उचित संधारण के अभाव में यंत्र खराब हो सकते
है, जिसकी जिम्मेवारी स्कूल प्रबंधन की होगी।

सुझाव:-

1. छः माह में एक बार सभी बच्चों एवं शिक्षकों के साथ फायर मॉक ड्रिल/एक्जीट ड्रिल कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. स्कूल भवन में मुख्य-मुख्य स्थानों पर आपातकालिन सेवाएँ का नं० 101 दृष्टिगोचर किया जाए।
3. अग्निशामन यंत्रों की जाँच प्रत्येक वर्ष कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. विद्युत लोड की जाँच सक्षम प्राधिकार से समय-समय पर कराया जाना श्रेयष्कर होगा ताकि शॉर्ट- सर्किट जैसी अग्नि दुर्घटना होने से बचा जा सके।
5. एन०बी०सी० पार्ट-4 में वर्णित अग्नि सुरक्षा के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
6. प्रबंधक को निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए जाँच प्रमाण पत्र दिया जाता है।



INDRAPURAM PUBLIC SCHOOL GIRLS
PATNA

विश्वासमाजन
Principal 23.08.2020
अग्नि शामन पदाधिकारी
पटना

नोट:- फायर कन्ट्रोल पटना, आग लगने पर डायल करें 101 अथवा 0612-2222223, 2229988, 7485805818